



WOJEWODA MAZOWIECKI

WBZK-VI.0230.1.2018

Warszawa, 29 marca 2018 r.

Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

w związku z podpisaniem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promes na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, serdecznie zapraszam na uroczystość wręczenia.

Spotkanie odbędzie się w dniu **4 kwietnia 2018 r. w sali 169 o godz. 12⁰⁰ w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5 (wejście B, I piętro).**

Uprzejmie proszę o potwierdzenie przybycia do dnia 3 kwietnia br. do Pani Dagmary Kowalskiej, starszego specjalisty w Oddziale Rolnictwa i Usuwania Skutków Sytuacji Kryzysowych na adres e-maila: dagmarakowalska@mazowieckie.pl.

Rozdzielnik:

1. Pan Zbigniew Woźniak, Wójt Gminy Bielany,
2. Pani Elżbieta Zasada, Wójt Gminy Jastrzębia,
3. Pan Robert Gołaszewski, Burmistrz Łochowa,
4. Pan Jerzy Ksepka, Wójt Gminy Łyse,
5. Pan Antoni Janusz Piechoski, Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki,
6. Pan Jan Parol, Wójt Gminy Olszanka,
7. Pani Grażyna Sikorska, Wójt Gminy Sterdyń,
8. Pan Stanisław Kostyra, Wójt Gminy Trojanów,
9. Pan Krzysztof Kryszczuk, Wójt Gminy Wiśniew,
10. Pan Andrzej Jacek Oziębło, Starosta Białobrzegi,
11. Pan Marek Chciałowski, Starosta Garwoliński,
12. Pani Bożena Mariola Niedzielak, Starosta Powiatu Łosickiego,
13. Pan Dariusz Stopa, Starosta Siedlecki,
14. Pani Jolanta Gonta, Starosta Powiatu Sochaczewskiego.


z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Marek Szymański
Zastępca Dyrektora
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

R. W. Zylberberg

WPEWNELO
Urząd Wojewódzki
Mazowiecki
KANCLERIA OGÓLNA
29.03.2018
0002257-2018
poddpis
znak sprawy
liczba załączników

PROTOKÓŁ NR 1/2018
Komisji Wojewódzkiej do spraw weryfikacji strat
określanych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego
powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej,
powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzeniem
nr 33 z dnia 1 lutego 2018 roku

W dniu **07.02.2018 r.** Komisja w składzie:

- 1) Iwona Araszkiwicz – przewodnicząca (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie).
- 2) Dagmara Kowalska – członek (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie).
- 3) Magdalena Świdorska – członek (Wydział Infrastruktury, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie).

W obecności Pana Kacpra Lisiaka – młodszego strażnika, Państwowej Straży Łowieckiej w Warszawie.

przeprowadziła szacunek strat na terenie:
gminy Mińsk Mazowiecki
powiatu mińskiego
województwa mazowieckiego

w związku z wystąpieniem w okresie od 29.11.2017 r do 01.12.2017 r. zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, w postaci¹:

- intensywne opady atmosferyczne* (deszczu, gradu, śniegu... *niepotrzebne skreślić),**
- deszcz nawalny,
- długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur,
- osuwisk ziemi,
- zjawiska lodowe na rzekach i jeziorach oraz na zbiornikach wodnych,
- silny wiatr,
- powódź,
- inne

Komisja po dokonaniu wizji w terenie stwierdziła/nie stwierdziła*(niepotrzebne skreślić), że wystąpiły szkody w następującej infrastrukturze komunalnej:

Lp.	Rodzaj infrastruktury komunalnej	[szt.]	[km]	Szacunkowa wartość strat [zł]
1.	Drogi	1	0,813	1 000 735,23
2.	Mosty	-	-	-
3.	Kładki	-	-	-
4.	Obiekty, urządzenia sieci kanalizacyjnej	-	-	-
5.	Sieć kanalizacji deszczowej	-	-	-
6.	Obiekty, urządzenia sieci wodociągowej	-	-	-
7.	Stacje uzdatniania wody i ujęcia wody pitnej	-	-	-

¹ właściwie zaznaczyć „X”

D. Kowalska
Kup
Anur

8.	Oczyszczalnie ścieków	-	-	-
9.	Wysypiska śmieci i spalarnie odpadów	-	-	-
10.	Cmentarze	-	-	-
11.	Szkoły	-	-	-
12.	Inne placówki oświatowo-wychowawcze	-	-	-
13.	Szpitala i placówki służby zdrowia	-	-	-
14.	Domy pomocy społecznej	-	-	-
15.	Komunalne budynki mieszkalne	-	-	-
16.	Obiekty sportowe	-	-	-
17.	Osuwiska	-	-	-
18.	Inne obiekty komunalne	-	-	-
RAZEM		1	0,813	1 000 735,23

Załączniki:²⁾

1. Załącznik nr 1 pn. Drogi
2. Fotografie zniszczonych obiektów – szt. 57³⁾

Dodatkowe informacje:

1. Wykonane dochody własne za rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski 2016 r. ⁴⁾ – **34 045 404,43 zł** (wykazane w protokole komisji gminnej/powiatowej/samorządowej)
2. Udział strat w dochodach własnych (straty/dochody*100) ⁵⁾ – 6,78 % (Procent strat uwzględniający protokół Komisji Wojewódzkiej nr 1 z dnia 8 listopada 2017 r.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy członków komisji:

- 1)
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Iwona Ałaszkiwicz
Iwona Ałaszkiwicz
- 2)
SPECJALISTA
Magdalena Kowalska
Magdalena Kowalska
- 3)
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI
Magdalena Świdorska
Magdalena Świdorska

²⁾ wpisać załącznik, który jest załączany do protokołu.

³⁾ fotografie stanowią załączniki tylko do protokołu Komisji Wojewódzkiej znajdującego się w siedzibie MUW (a/a)

⁴⁾ Dotyczy roku bezpośrednio poprzedzającego rok wystąpienia strat. Wykonane dochody jednostki na podstawie ostatniej uchwały budżetowej w danym roku.

⁵⁾ Straty, które wystąpiły w danym roku, pozytywnie zweryfikowane przez Komisję wojewódzką.

do protokołu Nr 1/2018 Komisji Wojewódzkiej

DROGI

L p.	Nr drogi/dz. ewid.	Nazwa odcinka drogi (relacji ../nazwa zwyczajowa)	Miejscowość (poprawna nazwa urzędowa, w przypadku powiatu podać również gminę, w przypadku samorządu podać również gminę i powiat)	Uszkodzony odcinek drogi		Długość odcinka km	Szczegółowy opis uszkodzeń (rodzaj nawierzchni, podbudowa, rowy odwadniające-prawo, lewostronne, przepusty w szt., inne +uwagi) + odwodnienie	Szacunkowa wartość strat [zł]	Czy obiekt był ubezpieczony podczas klęski (Tak/Nie)
				od km 0+000	do km 0+000				
				Uszkodzony odcinek odwodnienia		Zakres odwodnienia			
				od km 0+000	do km 0+000	km 0,000			
1.	203/1, 203/4, 204/1, 205/3, 206/3, 207/3, 208/12, 208/14, 208/16, 208/18, 209/5, 214/3, 215/5, 216/5, 223/2, 224/1, 224/2, 224/3, 246/1, 246/5, 247/1, 247/8, 248/3, 304/4, 306/3, 1364/2, 1364/8, 1456/3	ul. Leśna	Stojadły	0+000 0+370	0+323 0+860	0,813	Droga o nawierzchni mieszanej złożonej z kruszywa łamanego, żwiru, piasku i gruntu rodzimego. W nawierzchni ulicy widoczne są liczne wgłębienia oraz wyboje. Przy dużych opadach deszczu z powodu zalegającej wody droga staje się nieprzejezdna dla mieszkańców liczących posesji znajdujących się bezpośrednio przy drodze. Z odcinka drogi od km 0+000 do km 0+860 wyłączono odcinek o długości 47 mb znajdujący się bezpośrednio pod wiaduktem drogi krajowej nr 50, który był już remontowany. Bezpośrednio za wiaduktem od km 0+370 widoczne na niewielkim odcinku pozostałości odwodnienia w postaci niedrożnego rowu.	1 000 735,23	NIE
RAZEM				-	-	-	Komisja Wojewódzka pozytywnie zweryfikowała ww. drogę wraz z istniejącym odcinkiem odwodnienia.	1 000 735,23	-

Podpisy

*J. Anuszkiewicz**M. P.*